

2023年沈阳市铜及铜合金管材产品质量监督抽查结果统计表

序号	抽查领域	受检单位名称	受检单位行政区域	受检单位地址	标称生产企业名称	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果
1	生产领域	沈阳华泰铜业有限公司	铁西区	沈阳经济技术开发区冶金七街8号	沈阳华泰铜业有限公司	铜及铜合金管材	T2 φ8×1.0 H04	2023-05-24	未发现不合格项目
2	生产领域	沈阳华泰铜业有限公司	铁西区	沈阳经济技术开发区冶金七街8号	沈阳华泰铜业有限公司	铜及铜合金管材	T2 φ18×1.0 H04	2023-05-27	未发现不合格项目
3	生产领域	辽宁华盛润瀛科技有限公司	苏家屯区	辽宁省沈阳市苏家屯区玫瑰街115-1号	辽宁华盛润瀛科技有限公司	铜及铜合金管材	T2 φ5×1.2 H04	2023-06-01	未发现不合格项目
4	生产领域	沈阳市兴盛有色金属加工厂	苏家屯区	辽宁省沈阳市苏家屯区惠兰八街21号	沈阳市兴盛有色金属加工厂	铜及铜合金管材	φ9.1×0.5 TP2 H04	2023-06-01	未发现不合格项目
5	生产领域	沈阳汇金铜加工厂	苏家屯区	沈阳市苏家屯区临湖街道办事处前谟村前程路61号	沈阳汇金铜加工厂	铜及铜合金管材	T2 φ12×1 H04	2023-06-07	未发现不合格项目
6	流通领域	沈阳市铁西区金海亮水暖建材经销处	铁西区	沈阳市铁西区腾飞二街58-8号1F-255、297	浙江海亮股份有限公司	铜及铜合金管材	TP2 O60 φ6×0.6	2023-04-19	未发现不合格项目
7	流通领域	沈阳市铁西区金海亮水暖建材经销处	铁西区	沈阳市铁西区腾飞二街58-8号1F-255、297	浙江海亮股份有限公司	铜及铜合金管材	TP2 O60 φ6.35×0.6	2023-05-07	未发现不合格项目
8	流通领域	沈阳万鑫泉空调制冷设备有限公司	沈河区	沈阳市沈河区万寿寺街155号	青岛宏泰铜业有限公司	铜及铜合金管材	TP2 O60 φ12×0.75	2023-05-28	未发现不合格项目
9	流通领域	沈阳万鑫泉空调制冷设备有限公司	沈河区	沈阳市沈河区万寿寺街155号	青岛宏泰铜业有限公司	铜及铜合金管材	TP2 O60 φ6×0.6	2023-05-22	未发现不合格项目
10	流通领域	新民市新柳街春城电子元件商店	新民市	新民市新柳街八宝社区	河南七星铜业有限公司	铜及铜合金管材	TP2 O60 φ12	2023-03	未发现不合格项目